

豊田市交通安全学習センターのゴーカート運行再開について

発表日： 2011年9月27日

平成23年8月18日(木)にゴーカート走行中に幼児の腹部がシートベルトで締め付けられる事故が起きてから運行を休止していましたが、この間、事故の原因究明と事故原因に対する再発防止策が完了しましたので、平成23年10月1日(土)より運行を再開します。

<事故原因>

シートベルトの余剰部分が、シート後部の座面と背面の隙間を通じて後輪駆動部系に巻き込まれたため。

<対策内容>

1 ゴーカート(6台)

- (1)シートベルトを巻き取り式に変更
- (2)シート下面・側面より後方ロールバー中間部まで保護ネットを装着し、隙間を遮断
- (3)シート座面を約2cm後方へ移設し、座面と背面の隙間を遮断
- (4)運転席下部・側面にゴムマットを装着し、隙間を遮断
- (5)サイドバンパー上部に金属性のステップを設置し、隙間を遮断

2 その他の対策

- (1)ゴーカート以外の遊具、乗り物等の緊急点検を実施
- (2)ゴーカート利用の注意書きを追記し増設
- (3)ゴーカートの運用マニュアルと点検項目を追記
- (4)運用方法に関する職員の再研修を実施

<運行再開日時>

平成23年10月1日(土)午前9時00分～

このページに関するお問い合わせ

社会部交通安全課

豊田市役所

住所 〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地([周辺地図](#))

電話 0565-31-1212 FAX 0565-33-2221

Copyright © 2009 Toyota City All Rights Reserved.